

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OZNÁMENÍ

## Odpružené vidlice ROCK SHOX® Lyrik™/Yari™

Odpružená vidlice  
ROCK SHOX Lyrik:



Odpružená vidlice  
ROCK SHOX Yari:



Kód odlévání na vnitřní straně můstku  
spodních nohou:



Příklad kódu odlévání 18 O

Nahoře jsou uvedené fotky obou odpružených vidlic a fotka vnitřního mřížkování můstku spodních nohou s vyraženým kódem odlévání.

SRAM, LLC zjistila, že spodní nohy uvedených odpružených vidlic mohou podléhat zvýšené únavě materiálu a zlomit se, což může následně způsobit ztrátu kontroly jezdce nad kolem a pád. UPC kódy nejsou na vidlicích uvedené. Uvedené jsou však výrobní čísla. Stažení produktu z trhu se týká odpružených vidlic ROCK SHOX Lyrik a ROCK SHOX Yari pro 29" kola ve standardu Boost se sériovými čísly v rozsahu 02T95514009 až 08T96214665 a se spodními nohy s kódem odlévání „18“ a „O“ nebo „19“ a „A“. Sériové číslo vidlice je vyražené na zadní straně korunky. Kód odlévání je vyražený uvnitř mřížkování ze zadní strany můstku spodních nohou, jak dokumentují fotky nahoře.

Uživatelé a majitele kol vybavených potencionálně dotčenou odpruženou vidlicí by měli okamžitě přestat kolo používat a vrátit jejich vidlici společnosti SRAM, resp. lokálnímu cyklistickému prodejci pro ověření a pro získání náhrady zdarma.

Pro další informace, prosím, navštivte web [www.SRAM.com](http://www.SRAM.com) nebo kontaktujte Cyklo Žitný, s.r.o., distributor SRAM pro ČR a Slovensko - <http://www.cyklozitny.cz/kontakt>.